

INFORMACIÓN DE TAREA	
DIRECCIÓN	Valle del Monasterio 3199, Lo Barnechea
INSPECTOR	Sebastian Ramirez
Nº DE TAREA	347

## DATOS PRINCIPALES


FECHA Y HORA	24-07-2023 14:33
PATENTE	AAAA11
MARCA DEL VEHICULO	Ford
MODELO	Explorer
AÑO	2021
CILINDRADA	2.3
NUMERO DE CHASIS	1ACAAA0AAAA11111
KILOMETRAJE	36673
COLOR	Gris carbonizado
COMBUSTIBLE	Gasolina
TRANSMISIÓN	Automatico
TRACCIÓN	4X4
TIPO DE CARROCERÍA	SUV



DOCUMENTACIÓN	
PERMISO DE CIRCULACIÓN	Pago Parcial hasta Agosto
REVISIÓN TECNICA	Vigente
SEGURO OBLIGATORIO	vigente






EQUIPAMIENTO			
EQUIPAMIENTO INTERIOR			
Aire acondicionado	<input checked="" type="checkbox"/>	Climatizador	<input checked="" type="checkbox"/>
Vidrios electricos	<input checked="" type="checkbox"/>	Cierre centralizado	<input checked="" type="checkbox"/>
Espejos eléctricos	<input checked="" type="checkbox"/>	Esp. eléc. abatibles	<input checked="" type="checkbox"/>
Tapiz de cuero	<input checked="" type="checkbox"/>	Radio de fabrica	<input checked="" type="checkbox"/>
Sist. bluetooth	<input checked="" type="checkbox"/>	Control crucero	<input checked="" type="checkbox"/>
Anclaje ISO Fix	<input checked="" type="checkbox"/>	Volante ajustable	<input checked="" type="checkbox"/>
EQUIPAMIENTO EXTERIOR			
Llantas	<input checked="" type="checkbox"/>	Neblineros	<input checked="" type="checkbox"/>
Sunroof	<input checked="" type="checkbox"/>	Laminas de seguridad	<input type="checkbox"/>
SEGURIDAD			
Frenos ABS	<input checked="" type="checkbox"/>	Control de estabilidad	<input checked="" type="checkbox"/>
Airbag	<input checked="" type="checkbox"/>	Control de tracción	<input checked="" type="checkbox"/>
Sensor de retroceso	<input checked="" type="checkbox"/>	Camara de Retroceso	<input checked="" type="checkbox"/>
ACCESORIOS			
Duplicado llave	<input type="checkbox"/>	Antena	<input checked="" type="checkbox"/>
Llave de rueda	<input checked="" type="checkbox"/>	Herramientas	<input checked="" type="checkbox"/>
Rueda de repuesto	<input checked="" type="checkbox"/>	Kit de emergencia	<input checked="" type="checkbox"/>
Manual de usuario	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>




## FOTOS DE REGISTRO
















<b>DETALLE DE INSPECCIÓN</b>			
<b>TREN MOTRIZ</b>			
Item	Cumple	No Cumple	No Aplica
Revisión neumáticos	Cumple		
Revisión amortiguadores	Cumple		
Revisión discos de frenos delanteros	Cumple		
Revisión discos de frenos traseros	Cumple		
Revisión líquido de freno por niples	Cumple		
Revisión fuga líquido de freno por flexibles	Cumple		
Revisión fuelles caja de dirección	Cumple		
Revisión fuelles homocinética	Cumple		
<b>MOTOR</b>			
Item	Cumple	No Cumple	No Aplica
Revisión ruidos golpeteo de motor	Cumple		
Revisión ruidos golpeteo taqués	Cumple		
Revisión ruidos chillidos de correa	Cumple		
Revisión ruidos bomba de agua	Cumple		
Revisión ruidos de fuga de escape	Cumple		
Revisión ruidos en caja de cambios	Cumple		
Revisión fuga de aceite en tapa válvulas	Cumple		
Revisión fugas de aceite en empaquetadura de culata	Cumple		
Revisión fugas de aceite en reten de distribución	Cumple		
Revisión fuga de aceite en diferencial	Cumple		
Revisión tapa de aceite de motor libre de agua	Cumple		
Revisión de fuga líquido limpia parabrisas	Cumple		
Revisión correa AC	Cumple		
Revisión correa alternador	Cumple		
Revisión nivel de aceite	Cumple		
Revisión nivel de coolant	Cumple		
Revisión nivel de líquido de frenos	Cumple		
Revisión nivel de líquido hidráulico	Cumple		
Revisión de escape humo negro, blanco o azul	Cumple		
Revisión visual soporte motor	Cumple		
<b>EXTERIOR</b>			
Item	Cumple	No Cumple	No Aplica
Revisión de latas	Cumple		
Revisión estado de pintura	Cumple		
Revisión choques	Cumple		
Revisión parabrisas	Cumple		
Revisión apertura y cierre cuadratura puertas	Cumple		
Revisión espejos laterales	Cumple		
Revisión vidrios de puertas	Cumple		
Revisión VIN legible en chasis	Cumple		
Revisión molduras e insignias	Cumple		
Revisión focos	Cumple		
Revisión antena	Cumple		
Revisión alarma	Cumple		

<b>INTERIOR</b>			
Item	Cumple	No Cumple	No Aplica
Revisión estado de llaves (controles y apertura)	Cumple		
Revisión arranque de motor	Cumple		
Revisión luces y testigos tablero apagados	Cumple		
Revisión relé	Cumple		
Revisión sunroof	Cumple		
Revisión pedal de freno (que no se vaya a fondo)	Cumple		
Revisión pedal de aceleración	Cumple		
Revisión de kilometraje	Cumple		
Revisión bocina	Cumple		
Revisión cierre centralizado	Cumple		
Revisión alzavidrios eléctricos	Cumple		
Revisión espejos eléctricos	Cumple		
Revisión señalizadores	Cumple		
Revisión luces	Cumple		
Revisión AC	Cumple		
Revisión mandos al volante	Cumple		
Revisión sapito de agua	Cumple		
Revisión limpiaparabrisas	Cumple		
Revisión radio	Cumple		
Revisión freno de mano (4-6 dientes)	Cumple		
Revisión tapiz	No Cumple		
Revisión sensor de aproximación	Cumple		
Revisión cámara de retroceso	Cumple		
Revisión sensor de retroceso	Cumple		
Revisión corridas de asientos eléctricos	Cumple		
Revisión cinturones de seguridad	Cumple		
Revisión neumático de repuesto	Cumple		
Revisión herramientas del auto	Cumple		
Revisión botiquín	Cumple		
<b>COMPUTADOR Y SISTEMA ELECTICO</b>			
Item	Cumple	No Cumple	No Aplica
Revisión scanner (códigos de falla)	Cumple		
Revisión funcionamiento de alarma y cierre central	Cumple		
Revisión motor de partida (dando arranque 3-4 veces)	Cumple		

<b>PRUEBA DE RUTA</b>			
Item	Cumple	No Cumple	No Aplica
Revisión alineación	Cumple		
Revisión caja de cambios (que pasen sin problema)	Cumple		
Revisión de embrague (que corte bien, sin sonidos, que no patine)		N/A	
Revisión de ruidos en dirección	Cumple		
Revisión frenos (chillidos, vibración, largo del pedal)	Cumple		
Revisión de temperatura de motor	Cumple		
Revisión de testigos en el tablero	Cumple		
Revisión velocidad crucero	Cumple		
Revisión motor (perdida de potencia y ruidos)	Cumple		
Revisión de cascabeleo y humo notorio tubo de escape	Cumple		
Revisión sonidos de la carrocería	Cumple		
Revisión ruidos de suspensión y tren delantero	Cumple		
Revisión cremallera de dirección (que no tenga juego ni crujido)	Cumple		
Revisión ruidos de correas	Cumple		
Revisión funcionamiento 4x4	Cumple		
Revisión funcionamiento de turbo	Cumple		
<b>OBSERVACIONES</b>		<b>RECOMENDACIONES TÉCNICAS</b>	
Vehículo se encuentra en buenas condiciones generales de motor y transmisión, operan correctamente. En prueba de ruta sistema de dirección, suspensión y frenos funcionan correctamente. El vehículo se encuentra en buenas condiciones estéticas, no se encuentran daños graves ni estructurales en el vehículo, solo posee pequeño pique en asiento trasero lado derecho. Al realizar scanner no se encuentran códigos de falla. Se recomienda realizar mantención preventiva.		En caso de comprar, se recomienda hacer la mantención preventiva, revisar sistema de frenos y regulación de éste.	



**TuPartner**